Bangalore

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ) AEE BBMP Ward No-6

ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 01NO ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ AE(6)NWTE/ES/LT6/26

ಪ್ರಮಾಣ 6KwX1NO-LT6 ದಿನಾಂಕ 13 - 4 - 17

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರ	ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ	ದರ	ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ಪರಿಮಾಣ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ
೧.	ಮಾಪಕ ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ..... ಆಂಪ್ಸ್ ಮಾಪಕ 3 ಫೇಸ್ 3X5-30A ಆಂಪ್ಸ್	2355		01No -	2355-00
೨.	ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡಿನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡು ಕಟ್‌ಔಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ			L/S	145-00
೩.	ಇತರೆ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ (ವಿವರ ಒದಗಿಸಿರಿ)	New Service WRRNo - SEDK - 33238			
೪.	ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು		ಇಲ್ಲ ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750 3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000		
೪೫.	ಬಾಕಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ				
೬.	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ				Total - Rs - 2500/-

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ		ಷರಾ
(ಅ) ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ	☐	Field report enclosed
(ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ	☐	
(ಇ) ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್	☐	
(ಈ) ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್	☐	
(ಉ) *ರಸ್ತೆ/ಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ	☐	
ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ		

ದೃಢೀಕರಣ : (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)

೧. ಆವರಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

೨. ..... ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ ..... ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್‌ನ ..... ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ..... ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕಛೇರಿ ಹೊಹರ್)

೧. ..... ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರುತನ್ನುಳ್ಳ ..... ಗಾತ್ರದ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಓವರ್‌ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಕೇಬಲ್‌ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸೀಲಬಲ್ ಕಟ್‌ಔಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ದೋಷಯುಕ್ತ ಸೇವಾಮಾರ್ಗ/ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು/ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ.

೨. ಮೇಲಿನ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ನನಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಈ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಸ್ಟ್ಯಾಂಪು

ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಿ

...ತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

Harathnagar Thamsandra B/Sec-77 ತಪಸಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಬಿಲ್ ನಮೂನೆ

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ

(ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

ಠೇವಣಿ ರೂ. 2MM2-4440XI ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 01881 ದಿನಾಂಕ 21/4/17

ಕಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. ..... ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ದಿನಾಂಕ .....

ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. ..... ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ದಿನಾಂಕ .....

ರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ) ..... (ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ. (ಆ) .....

ರೂ. Two Thousand Five Hundred only

ದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ NN/E9/SND/17-18/K-4007/E-40792 ದಿನಾಂಕ 25/4/17

"14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ವಿ.)

..... ದಿನಾಂಕ .....

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

ನಾಂಕ ..... ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ 9EP-428

ಹೊಸದು 28/4/17

ಥಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

ಿ .....

..... (ಅ)

ನ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

Junior Engineer (Ele)
NAGAWARA O&M UNIT-2
BESCOM,E9, SUB DIVISION
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ
...LLI, BANGALORE - 560 024

ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

ಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ .....

ಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು .....

ು ರೂ. .....

ಶನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ. .....

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ

ತಾಳೆ ನೋಡಿದೆ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

೧. ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ರೂ. .....
(ಕಂಪನಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು) ..... (ಅ)
ಮತ್ತು ರೂ. .....
(ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು) ..... (ಆ)

ಒಟ್ಟು ರೂ. ..... (ಅ+ಆ)ಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ

೨. ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ .....
ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ರೂ. ..... ಹೊಂದಾಣಿಕೆ
ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ವಿಭಾಗೀಯ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

ತಾಳೆ ನೋಡಿದೆ

ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

Bangalore

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ) AEE BBMP Ward No-

ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ O/NO ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ AE(E)/W II/E 9/LT6/25

ಪ್ರಮಾಣ 7.5 HP X 1 No - LT6 ದಿನಾಂಕ 13-4-17

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರ	ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ	ದರ	ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ಪರಿಮಾಣ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ
೧.	ಮಾಪಕ ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ..... ಆಂಪ್ಸ್				
	ಮಾಪಕ 3 ಫೇಸ್ 3X5-30A ಆಂಪ್ಸ್	2355		O/NO -	2355-00
೨.	ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡಿನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡು ಕಟ್‌ಔಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ			LS	145-00
೩.	ಇತರೆ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ (ವಿವರ ಒದಗಿಸಿರಿ)	New Service NRR No - BED/H - 19053			
೪.	ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು		ಇಲ್ಲ ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750 3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000		
೫.	ಬಾಕಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ				
೬.	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ				Total - Rs - 2500/-

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ — ಪರಾ

(ಅ) ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ ☐ ..... field report enclosed

(ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ☐ .....

(ಇ) ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ☐ .....

(ಈ) ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ☐ .....

(ಉ) ರಸ್ತೆ/ಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ ☐ .....

ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ .....

ದೃಢೀಕರಣ : (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)

೧. ಆವರಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

೨. ..... ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ ..... ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್‌ನ ..... ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ..... ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕಛೇರಿ ಮೊಹರ್)

೧. ..... ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರುತನ್ನುಳ್ಳ ..... ಗಾತ್ರದ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಓವರ್‌ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಕೇಬಲ್‌ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸೀಲಬಲ್ ಕಟ್‌ಔಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ದೋಷಯುಕ್ತ ಸೇವಾಮಾರ್ಗ/ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು/ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ.

೨. ಮೇಲಿನ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ನನಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಈ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಸ್ಟ್ಯಾಂಪು

ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಿ

...ತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

Ashwathnagar thanisandra B/Line 27 ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಬಿಲ್ ನಮೂನೆ

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ

(ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

...ಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. 21MD-5920X1 ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 52330 ದಿನಾಂಕ 21/4/17

...ಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. — ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ — ದಿನಾಂಕ —

...ಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. — ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ — ದಿನಾಂಕ —

...ೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ) — (ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ. (ಆ) —

ರೂ. Two Thousand Five Hundred Only

...ರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ NW/E9/SND/17-18/4-4007/E-40793 ದಿನಾಂಕ 25/4/17

...ಕ್ "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

...ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ.)

ದಿನಾಂಕ

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

ದಿನಾಂಕ ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ 9EP-427 28/4/17

...ು/ಹೊಸದು

...ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

...ುದ್ದ .....

... (ಅ)

...ೀದಿನ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

Junior Engineer (Ele)
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ
NAGAWARA DAM UNIT-2
BESCOM,E9, SUB-DIVISION
DASARAHALLI, BANGALORE-560 024

ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ .....

ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ .....

...ದಲನೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು .....

...ಬಲಗು ರೂ. .....

...ರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ. .....

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ

ತಾಳೆ ನೋಡಿದೆ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

೧. ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ರೂ. .....
(ಕಂಪನಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು) ..... (ಅ)
ಮತ್ತು ರೂ. .....
(ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು) ..... (ಆ)

ಒಟ್ಟು ರೂ. ..... (ಅ+ಆ)ಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ

೨. ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ .....
ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ರೂ. ..... ಹೊಂದಾಣಿಕೆ
ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ವಿಭಾಗೀಯ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

ತಾಳೆ ನೋಡಿದೆ

ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

Bangalore

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ) AEE BBMP- Ward No-6

ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 01No ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ AE(G)NW II/E9/LT6/28

ಪ್ರಮಾಣ 7.5 HpX 1No-LT6 ದಿನಾಂಕ 13-4-17

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರ	ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ	ದರ	ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ಪರಿಮಾಣ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ
೧.	ಮಾಪಕ ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ..... ಅಂಪ್ಸ್ ಮಾಪಕ 3 ಫೇಸ್ 3X5-30A ಅಂಪ್ಸ್	2355		01No.	2355-00
೨.	ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡಿನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡು ಕಟ್‌ಔಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ			L/S	145-00
೩.	ಇತರೆ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ (ವಿವರ ಒದಗಿಸಿರಿ)	New Service NRR No- SED/4-30705			
೪.	ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು		ಇಲ್ಲ ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750 3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000		
೫.	ಬಾಕಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ				
೬.	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ			Total - Rs - 2500/-	

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ	ಪರಾ	
(ಅ) ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ	☐	Field report enclosed
(ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ	☐	
(ಇ) ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್	☐	
(ಈ) ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್	☐	
(ಉ) ರಸ್ತೆ/ಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ	☐	
ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ		

ದೃಢೀಕರಣ : (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)

೧. ಆವರಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

೨. ..... ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ ..... ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್‌ನ ..... ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ..... ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕಛೇರಿ ಮೊಹರ್)

೧. ..... ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರುತನ್ನುಳ್ಳ ..... ಗಾತ್ರದ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಓವರ್‌ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಕೇಬಲ್‌ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸೀಲಬಲ್ ಕಟ್‌ಔಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ದೋಷಯುಕ್ತ ಸೇವಾಮಾರ್ಗ/ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು/ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ.

೨. ಮೇಲಿನ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ನನಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಈ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಸ್ಟ್ಯಾಂಪು

ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಿ

ಮೈತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

R.Kichegde nagar Bglre-27 ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಬಿಲ್ ನಮೂನೆ

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ

(ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

ತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. MMD- 5920X1 ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2242 ದಿನಾಂಕ 21/4/17

ಪರಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. ..... ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ದಿನಾಂಕ .....

ಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. ..... ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ದಿನಾಂಕ .....

ಪೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ) ..... (ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ. (ಆ) .....

ರೂ. Two Thousand Five Hundred only

ರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ NN/E9/SND/17-18/4407/E-40790 ದಿನಾಂಕ 25/4/17

ತ್ "14,400-ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ವಿ.)

ದಿನಾಂಕ .....

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

ದಿನಾಂಕ ..... ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ 9EP 426

28/4/17

ಂ/ಹೊಸದು

ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

ುದ್ದ .....

..... (ಅ)

ದಿನ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

Junior Engineer (Ele)
NAGAWARA O&M UNIT-3
BESCOM,E9, SUB-DIVISION
BASAVANAPALLI, BANGALORE - 560 024

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ .....

ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಲನೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು .....

ಲಗು ರೂ. .....

ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ. .....

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ

ತಾಳೆ ನೋಡಿದೆ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

೧. ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ರೂ. .....

(ಕಂಪನಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು) ..... (ಅ)

ಮತ್ತು ರೂ. .....

(ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು) ..... (ಆ)

ಒಟ್ಟು ರೂ. ..... (ಅ+ಆ)ಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ

೨. ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ .....

ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ರೂ. ..... ಹೊಂದಾಣಿಕೆ

ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ವಿಭಾಗೀಯ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

ತಾಳೆ ನೋಡಿದೆ

ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

Bangalore

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ) AEE BBMP- Ward No-6

ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ OINO ಅಂದಾಜು AE(E)MWII/E9/LTG/24

ಪ್ರಮಾಣ 7.5/Hp/X/No ದಿನಾಂಕ 13 - 4 - 17

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರ	ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ	ದರ	ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ಪರಿಮಾಣ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ
೧.	ಮಾಪಕ ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ..... ಆಂಪ್ಸ್ ಮಾಪಕ 3 ಫೇಸ್ 3X5-30A ಆಂಪ್ಸ್		2355	OINo-	2355-00
೨.	ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡಿನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡು ಕಟ್‌ಔಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ		LS		145-00
೩.	ಇತರೆ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ (ವಿವರ ಒದಗಿಸಿರಿ)	New Service NRR No-			
೪.	ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು	ಇಲ್ಲ ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750 3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000			
೫.	ಬಾಕಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ				
೬.	ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ			Total - Rs-2500/-	

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ — ಷರಾ

(ಅ) ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ ☐ Field Report enclosed

(ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ☐

(ಇ) ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ☐

(ಈ) ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ☐

(ಉ) *ರಸ್ತೆ/ಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ ☐

ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ

ದೃಢೀಕರಣ : (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)

೧. ಆವರಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

೨. ..... ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ ..... ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್‌ನ ..... ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ..... ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕಛೇರಿ ಮೊಹರ್)

೧. ..... ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರುತನ್ನುಳ್ಳ ..... ಗಾತ್ರದ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಓವರ್‌ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಕೇಬಲ್‌ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸೀಲಬಲ್ ಕಟ್‌ಔಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ದೋಷಯುಕ್ತ ಸೇವಾಮಾರ್ಗ/ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು/ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ.

೨. ಮೇಲಿನ 4ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ನನಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಈ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಸ್ಟ್ಯಾಂಪು

ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಿ

...ುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

...orahalli BBMP Office ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಬಿಲ್ ನಮೂನೆ

Dasarahalli Bilore-24 ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ

(ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

... ಠೇವಣಿ ರೂ. 2MMP 5920X1 ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 31355 ದಿನಾಂಕ 21/4/17

...ಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. ..... ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ದಿನಾಂಕ .....

... ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. ..... ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ದಿನಾಂಕ .....

...ರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ) ..... (ವಿತಕರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ. (ಆ) .....

...ರೂ. Two Thousand Five Hundred only

...ದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ NN/E9/SND/17-18/4-4007/F-40791 ದಿನಾಂಕ 25/4/17

"14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

...ಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)

.....

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ವಿ)

ದಿನಾಂಕ .....

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

...ನಾಂಕ ..... ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ 9EP 429

28/4/17

.../ಹೊಸದು

...ಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

...ದ್ದ .....

..... (ಅ)

...ನ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

Junior Engineer (Ele)
NAGAWARA O&M UNIT-2
BESCOM,E9, SUB-DIVISION
DASARAHALLI, BANGALORE - 560 024
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ	ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ
...ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	೧. ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ರೂ. .....
	(ಕಂಪನಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು) ..... (ಅ)
...ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮತ್ತು ರೂ. .....
	(ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದದ್ದು) ..... (ಆ)
...ನೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು	
...ಗು ರೂ.	ಒಟ್ಟು ರೂ. ..... (ಅ+ಆ)ಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
	೨. ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ .....
	ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ರೂ. ..... ಹೊಂದಾಣಿಕೆ
...ನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ.	ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ವಿಭಾಗೀಯ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

...ರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ

ತಾಳೆ ನೋಡಿದೆ

...ರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

ಸಹಾಯಕ/ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ

ತಾಳೆ ನೋಡಿದೆ

ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

3-1-17

(1.) ಹೆಗ್ಗನವರ B.D.A ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗವಿಲ್ಲದೆ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿ ಮೋಟಾರ್ ಪಂಪ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಮೋಟಾರ್ ರಿಪೇರಿ ಆಗಿದೆಯೆಂದು w/m ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮೋಟಾರ್ ತುಂಬಾ ತೆಗೆದಿಲಾಗಿದ್ದು ಆ ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಮೆಕಾನಿಕ್ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಿರುತ್ತೆ.

(1) 10 HP 20 ಸ್ಟೇಜ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಹೊಸದು ಅಳವಡಿಸಿಲಾಗಿದೆ
(2) 28 ಪೈಪ್‌ಗಳು ತ್ರಡ ಅಳವಡಿಸಿರುತ್ತೆ.
ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲಾಗಿದೆ, ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.

Existing motor and pumps set

6-1-17

2. ರಾಚೇನ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನದ ಮೋಟಾರ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲವೆಂದು w/m ರಾಮಾಂಜಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ.
ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮೋಟಾರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಹೀಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
(1) 10 HP 20 ಸ್ಟೇಜ್ ಪಂಪ್ಸು.
(2) ಮೋಟಾರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ -
ಮೋಟಾರ್ ಬುಶ್ ಅಳವಡಿಸಿಲಾಗಿದೆ,
ಮೋಟಾರ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.

10-1-17

3. ಹೆಗ್ಗನವರ 4ನೆ ಕ್ರಾಸಿನ ಬೀದಿ ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮೋಟಾರ್ ಚಾಲನೆಗೆ ಬಿದ್ದುಗಳ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಲೈನ್ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಬದಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಿಲಾಗಿದೆ.
w/m ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಸ್ಟಾರ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ 30 M.Tor ಫ್ಯೂಸ್ ಅಳವಡಿಸಿಲಾಗಿದೆ.

Mallikarjuna K.M

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-24

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

13-1-17

4, ರಾಚೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ್ಕೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬೈರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪದರವಿರುವುದರಿಂದ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿದಾಗ ನೀರು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

16-1-17

(5) ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬೈರಪ್ಪ ಹೃದಯರವರ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿದ್ದು ನೀರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಸಿಂಧುವಾಗಿದೆ.

(1) 10 HP ಮೋಟಾರ್ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್
(2) ಮೋಟಾರ್ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು 24

6, ರಾಚೆನಹಳ್ಳಿ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿದ್ದು ನೀರು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿದ ನಂತರ ಬೋರ್ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

4. ಹೊಸ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಸಿಂಧುವಾಗಿದೆ.
32+32 = 64 ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಿದ ಸ್ಥಳವಿರುತ್ತದೆ.

Mamatha K.V
MAMATHA VENKATESH B.A.L.L.B
Corporator-BBMP,
Thanisandra Ward No. 6
Member-Bangalore
Metropolitan Planning Committee

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

20-1-17

7. ನಿರಂಜನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ School Road ನಲ್ಲಿರುವ ನಿವೇಶನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮೆಷಿನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೋಟಾರ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮೋಟಾರ್ ಮೆಷಿನ್ ಸಮೇತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ 26+26=52 ಎಂಬ ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

22-1-17

8. ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರದ 17 ನೇ ಕ್ರಾಸಿನ ಮೋಟಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಸುಳ್ಳಿದು ಕಾರಣ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಕಲ್ಲು ಕಾರಣ ಕಲ್ಲು ಪೈಪ್ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಲಿರುತ್ತೆ W/m ಸಾಹೇಬ್ರ 10.H.P. ಮೋಟಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಮೂಲಕ 28+28=56 ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಮೋಟಾರ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಇ 28/- ಕೇಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

24-1-17

(9) ದಿನಾಂಕ 23/1/17 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡಾವಣೆ 1 ನೇ ಕ್ರಾಸಿನ ಮೋಟಾರ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಮೋಟಾರ್ ಮೆಷಿನ್ ಸಮೇತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ (ಶಕ್ತಿ) 10-H.P ಮೋಟಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಮೂಲಕ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 34+34=68 ಎಂಬ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು

Mamatha K.M

MAMATHA VENKATESH B.A.L.L.B
Corporator BBMP,
Thanisandra Ward No. 6
Member Bangalore
Metropolitan Planning Committee

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೆಸ್ಕಾಂ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಉಪ ವಿಭಾಗ

-17

26-1-17

10, ದಕ್ಷಿಣವರಿ ಟೌಂಲಿಂದ 'ರಾಂಪೌಂಡ್ ಡಿಂಬ್ಲಾನ ಸ್ಟ್ರಾಂ ನಿಂತಿ ವಸರಿದ ಹೊಳ್ಳುವ ಛಾಪಿ ಮೀಲರ ಬಳಾಲಿಯ ಲಲ್ಲ, ಕಂಡು ಲಿಲ್ಲ ನಿರ್ಲ ಜನಿಕಿದು ಡಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಗಂಡಂಲ್ಲ ತೆಳ್ಳಿಲು ತ್ರೈಕಿ ಅರಿಶ್ಚಂಡಿದಾದ ಮೋಲಿಲ್ ಎಲ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿಲುತ್ತಾಡಿಂದು ತೆಳ್ಳಿದು ಬಂದಿಲು - ತ್ರಾಡಿ,

41- ಮೈಲ್ ತೆಸಿದು 4- ಮೈ ಎಲ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ
41 ಇಳ್ಳಿಲಿಯುತ್ತೈಕಿ - ಬಾಲಸಿಂಯುಲಿಕಿ,
8 ಕಿ.

7 ಲೀಟರ್ ಲಂಯುಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳ

26-1-17

11, ಮೇಲ್ತೈಲಾಲ್ಲಾ ಚಕ್ಚರ್ ಹೆರೆದಲ್ಲಿರುವ ಮೋಲಿನ ಮೈಲ್ ಪ್ರುಡ್ ತೆಳ್ಳ ಚಿಸಿಕೊಂಡು, ಬಳ್ಳಿಯುತ್ತಾಡಿ, ಮೈಲ್ಸಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರುಡ್ ಇಳಿಯುಲ್ಲಿಲಿಲ್ಲ ಡಾಂಲು ಮೋಲಿನ ಬಿಂಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಲಲ್ಲಾನಿದ್ದ ಬಿಲ್ಲಿದ್ದರು ಮೈಲ್ಸಿಂಗ್ ತೆಸಿದು ಮೋಲಿನ ಮೆಸಿಂಯುಲು ಡಾಂಲು ಸ್ಟ್ರಾಂಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 27 ಹಾಲಿನ ತಾಲಿನ ಲಿಳ್ಳಲಿಲಿ
2 ಕಿ.ಮೀ. 27 ಮೈಲ್ ಪ್ರುಡ್ ಲಿಳ್ಳಲಿಲಿ
27
5 ಲೀ ಮೈಲ್ ಇಳ್ಳಿಲಿಯುತ್ತೈಕಿ
10-HP ಮೋಲಿನ ಮೈಲ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತಲಿಸಿಲಿ ಚಾಲಸಿಂಯುಲ್ಲಿ
- ಓಚಿಲಿಯುತ್ತೈಕಿ W/m ಚಲುವಿಕ್ಕೈಲ್ಲಿಸಿದೆ

ವಿ.ವಿ.ಸಿ.
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-24

26-1-17

12, ಕೊನೆವರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಡಿಲ ಪ್ರುಡ ಲಯುಂದಿರುವ ಕೆಳ್ಳುವ ಛಾಪಿ ಲಂಯುಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಲು ಲಿಲ್ಲ ಬಳಿಯುತ್ತಾಡಿ, ಲಿದಲ ವೆಸಿಂಯುಲು ತ್ರೈಂಯುಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೆಸಿಂಯುಲು ತಾಲ್ಕುಚಾಲಿಲ ಲಾಲಿಲ್ಲ
ಲಿದರ ವಿಚಲ್ಲ 4,000- ಕಿ.ಗ್ರಾ
ಕೆಲ್ಲುತೆಸಿ ಮೋಲಿನರ ಲಿಳ್ಳಲಿಲಿಕೆ ಅನೆತಾಡಿಕೆ,
ಲೀಲು ಲಿ. ತ್ರೈಕಿಯುತ್ತಾಡಿ

Manakkal Ramu ಲಯುಸಿ ಲಾಲ್ಲಾನ ಮೋಲಿನ ಕೆಲ್ಲಾದಂಡಿ ಲಿಳ್ಳಿ.

MAMATHA VENKATESH B.A.L.L.B
Corporator-B.B.M.P.,
Thanisandra Ward No. 6
Member-Bangalore

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

28-1-17

13 ಧನಿವಿದ್ಯುದ್ದೀಪಗಳನ್ನು ಮಿಟುಕಿಸುವಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಫಲಕ ಸಿದ್ಧ. ಸಹಜವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮೋಟಾರು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸಿಸಿದು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು ಕಡಿದು ಬಿಂಬ ಶಕ್ತಿಯು ಬಳಸುವಂತಾಗಿ. ಅಳವಡಿಸಿದ ಮೋಟಾರಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದಲ್ಲಿ, 6-HP 60 ಹೆಚ್.ಪಿ ಮೋಟಾರು Terminal motor.

48 ಸೆಕೆಂಡು

48 ಹೆಚ್.ಪಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತಮೋಟಾರು

w/m ಶೀಟ್

28-1-17

14, ಸಿಕ್ಕಿನಪಥ. ಅಂದಾಜುಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿನ ಮೋಟಾರ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮೋಟಾರು ಬಳಸುವ ಸಿಲುಕಿದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದಲ್ಲಿ

31-1-17

16. ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿಯ ಸೈಟ್ ನಂಬರ್ 19 ನೇ ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ಬರುವ ಮಳೆನೀರು ಹರಿದುಹೋಗುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮೋರಿಯ ಒಳಭಾಗ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮೋರಿಯ ಮೇಲಿನಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು 23 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಮೋರಿಯ ಗೋಡೆಗಳು ಕುಸಿದಿದ್ದು ಮೋರಿಯ ಸ್ಲಾಬ್ ಗಳು ಕಾಣದಂತಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಮೋರಿಯನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 23 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಮೋರಿಯ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು 10 HP ಮೋಟಾರ್ ಮೆಷಿನ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನೀರನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹರಿಸಿ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 23+23=46 ಮೀಟರ್‌ಗಳು

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಪ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

1-2-17

17. ಅಕ್ಷಯ ನಗರ ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ಪಶ್ಚಿಮ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಮೋರಿಯ ಒಳಭಾಗ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮೋರಿಯ ಮೇಲಿನಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು 23 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಮೋರಿಯ ಗೋಡೆಗಳು ಕುಸಿದಿದ್ದು ಮೋರಿಯ ಸ್ಲಾಬ್ ಗಳು ಕಾಣದಂತಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಮೋರಿಯನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಪ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು-24

ಸದರಿ ಮೋರಿಯ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು 12.5 HP winding ಮೋಟಾರ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನೀರನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹರಿಸಿ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 36+36=72 ಮೀಟರ್‌ಗಳು ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

1-2-17

18. ಅಕ್ಷಯ ನಗರ ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ಪಶ್ಚಿಮ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಮೋರಿಯ ಒಳಭಾಗ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮೋರಿಯ ಮೇಲಿನಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು 22 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಮೋರಿಯ ಗೋಡೆಗಳು ಕುಸಿದಿದ್ದು ಮೋರಿಯ ಸ್ಲಾಬ್ ಗಳು ಕಾಣದಂತಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಮೋರಿಯನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

22+22+44 ಮೀಟರ್‌ಗಳು

ಸದರಿ ಮೋರಿಯ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

Malatha K.M.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಪ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

MAMATHA VENKATESH BALLA
Corporator-BBMP,
Thirumandra Ward No. 6
Member-Bangalore
Metropolitan Planning Committee

2-2-17

19, ಶಿಕ್ಷಿನವರ 1ನೆ ರಲುಪ್ಪ ಕಾವೇರಿ ಜಲಕ್ಷ ನಳ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಮೋಟರ ಪಂಪುಸೆಂಟುಗಳನ್ನು ಪಂದು ಬಗ್ಗೆ ಮಂಜು ದೂರು ಕೆಲಾಚ್ಚಿದುತ್ತಾನೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಮೈಂಡಿಂಗ್ ತಿರುಚ್ಚಿದುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮನವಿದುತ್ತೇನೆ.

7.5 HP ಮೋಟಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 11

Date 3-2-17

20, ನಾಯಿಂದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಟರ ಪಂಪುಸೆಂಟುಗಳ ಫೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಲಸ ನಡೆದು ದೂರು ಕೆಲಾಚ್ಚಿದುತ್ತಾರೆ, ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಮೋಟರ ಮೈಂಡಿಂಗ್ ತುರಿಚ್ಚಿದುತ್ತಾರೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಮನವಿದುತ್ತಾರೆ

ಮೋಟಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 25,

Date - 3-2-17

21, ಭಾಗಿಸಂದ್ರ ಗಣಿಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾವೇರಿ ಜಲಕ್ಷ ನಳ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಮೋಟರ ಪಂಪುಸೆಟ್ ನಿಂದ ಕಾಲೋನಿಯ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಮೋಟರಿನಿಂದ ನೀರು ಕುಂಚ ಪೂರೈಸಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಮೋಟರ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೀಳಿದಾಗ 1 ಪೈಪ್ ಮುರಾಕಾಗಿದ್ದು ಆ ಪೈಪ್ ಬಿಳಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೊಸ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ,

45+45=90 ಮೀಟರ್‌ಗಳು ಸೇರಿದೆ

2 ಫ್ಲಾಸಿಟಿಗಳು,

1 ಸ್ಟೀಲ್ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Mallika K.M.

MAMATHA VENKATESH B.A.L.L.B
Corporation Advocate
Thanisandra Ward No. 9
Member Bangalore
Metropolitan Planning Committee

ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-24

ದಿನಾಂಕ 4-2-17 ಕ್ಕೆ

22, ರಾಚೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಬಿಡಾವಣೆಯ ಮೋಚರ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದು ಬಿ ಖಾತಾವಣೆಯ ನಿವೇಶನದ ಮಾಲೀಕರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಹೊಸ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ 50 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್.
50 ಎತ್ತಿ 50 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಳಿಸಿರುತ್ತೆ.
ಖಾತಾ ಚೆಕ್ ರೂ. 100,

ದಿನಾಂಕ - 9-2-17

23 ದಕ್ಷಿಣವಲಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಘಟಕ ಮೋಚರ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದು ಬಿ/ಗ ಸಂಖ್ಯೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ.
ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಮೋಚರ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಸರಿಯಿದೆ.

ಮೋಚರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕೇಳಿರುತ್ತೆ.
19-2-17 ಕ್ಕೆ ಕಲಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದಿನಾಂಕ - 11-2-17 ಕ್ಕೆ

24 ಬಾಗಲಕುಳ್ಳಿ ಹೊಸೇರಿ ಖಾತಾವಣೆ ಮನೆ ಳ್ಳಿರುವ ಕೆಳಗೆ ಭಾಗದ ಮೋಚರ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದು ಬಿ/ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಖಾತಾ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ.
ಮೋಚರ್ ಹೊಲಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಮನೆ ಜಂತುಂಬೆ ಮಾಡಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ.

11/2/17
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-24

Date 15-2-17

25, ರಾಜೀನ ಪಳ್ಳಿ ಸ್ಕೂಲು ಕೆಪಕ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬ್ಳಿಗುವೆ ಬೋಲಿಯರ್ ಚರಂಡಿಸಂಯುಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯ/ಗ ರಾಮುಯ್ಯ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ಈ ದೂರು ಕೆರಿತಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಬೋಲಿಯರ್ ಸ್ಟೈಂಡಿಂಗ್ ಕಾಲು ಬುಷ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿರಿಂದ ಬಿಳಾಡಿಯುತ್ತಿದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು 4 ಸ್ಟೈಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 10 HP motor ತೆಗೆದಿಡಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ

Date 16-2-17

26 ಕಿಕ್ಕಿನಗರ ಕೋಡಂಡೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬ್ಳಿಗನಡೆಯುವ ಮೋಟರ್ ಬೋಲಿಸಂಯುಲ್ಲ ಎಂದು ಶಿಲ್ಪಾ ಕೋಲೀವೆ ಪಿಸ್ಟಿಣಿಯಳ್ಳ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಮೋಟರ್ ಶಿಫ್ಟರ್ ಎಗಾಡಿಲು ತೆಗೆದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗು 4.3 HP ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕೆಟ್ಟಿರಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಪಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಮೋಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ ಬಿಲ್ಲ ಕಾಗದ, ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ

Date 18-2-17 ಕ್ಕೆ

27 ರಾಜೀನಪಳ್ಳಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಕೂಲು ಹಿಂಭಾಗ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿನ ಎಲೆಂಟ್ರಿಕ್ಸು ಮೋಟರ್ ಬೋಲಿಸಂಯುಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಯ/ಗ ರಾಮುಯ್ಯ ಮೋಟರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು 36 ಮೈಕ್ರೋ 136 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ 570 ಲೋಡ್ 4.3 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕೆಟ್ಟಿರಯಾಗಿ ಹೊಸ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ 25-2-17 ಕಂದು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಲ್ಲು ಕಾಗದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುತ್ತೆ,

28 Date 23-2-17

ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 68 ಬಿಸನಕರ ಪಳ್ಳಿ ಸ್ಕೂಲಿನ ಮೋಟರ್ ಬೋಲಿಸಂಯುಲ್ಲ ಎಂದು ಯ/ಗ ಕಿಮ್ಮನ್ನರಾಯ್ಕ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಎಲೆಂಟ್ರಿಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ 12.5 HP ಮೋಟರ್ ಕೆಟ್ಟ 36 ಮೈಕ್ರೋ ಬದಲಾಯಿಸಿ 25-2-17 ಕ್ಕೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು 23/2/17
ಮಾಯಕೊಂಡ ಉಪ ವಿಭಾಗ

-17

(29) ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರ 1ನೆ ಮೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮೋರಿಯನ್ನು ಬ್ರೈಚ್ ಮಾಡಿರುವುದು 16 ಮೈ ಪ 16 ಮೈಚ್ ಇಳಿಯಿರುತ್ತೆ. ಹೊಸದಾಗಿ 2 ಮೈಚ್ ಅಳವಡಿಸಿರುತ್ತೆ. = 32 ಮೈಪ ತೆರವುಗೊಂಡಿದೆ Date 26-2-17

(30) ಧನಿಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ K.E.B ಸಾರಾಂಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೋರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ 3 ಮೈಚ್ ಅಳವಡಿಸಿರುತ್ತೆ Date 26-2-17

(31) ರಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಲಿಂಬನಾಥಪುರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿಯನ್ನು ನೀರು ಹರಿಸಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ 3 ಮೈಚ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. Date 26-2-17

(32) ರಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ಬಳಿಯ ಮೋರಿಯ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ಮೋರಿಯ ತುಂಬ ಕಟ್ಟಿಲಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Date 27-2-17

(33) ಶ್ರೀರಾಮಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಮಂದಿರದ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಶನಿಮಂದಿರದ ಬಳಿ ಮೋರಿಯನ್ನು ರಿಪೇರಿಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು 400 ರೂ ಚೈಚ್ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುತ್ತೆ. Date 27-2-17

ದಿನಾಂಕ 27.2.2017

(34) ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ನಗರ 1ನೆ ಹಂತದ ಮೋರಿಯ ಮೈಂಟಿನೆನ್ಸ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು 500 ರೂ ಚೈಚ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುತ್ತೆ, 27-2-17 Date

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-24

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ./ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ

ದಿನಾಂಕ 28/2/17

(35) ಅನಾಮಧೇಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದ ~~ಅರ್ಜಿಯನ್ನು~~ ದಾನಾ ಮೊಬೈಲ್ ಬುಕ್ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು 25 ಕ್ಕೆ ಮೇಲಲ್ಕೆ ತೆಸೆದಿರುತ್ತೆ. 28-2-17 - Date

ದಿನಾಂಕ 28/2/17

(36) ಮುರಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪಾರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ 33+33 66 ಕ್ಕೆ ಮತದಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.
Date 28-2-17

ದಿನಾಂಕ 1.3.2017

(37) ~~ದಿನಾಂಕ 4ನೇ ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪಾರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ~~ ದಿನಾಂಕ 4ನೇ ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪಾರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮೇಲಲ್ಕೆ ತೆಸೆದಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ & ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. Date 1-3-17

ದಿನಾಂಕ 2-3-2017

(38) ದಾಸಪ್ಪ ಪಕ್ಕ ಮೂಲಕ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 12ನೇ ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಮೇಲಲ್ಕೆ ತೆಸೆದು ~~ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ~~ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ.

ಮೊಬೈಲ್ ಮೇಲಲ್ಕೆ ತೆಸೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ 2ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರು ತೆಗೆಲ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ, ಫಲಿತ ಮುಂದೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
Date 2-3-17ಕ್ಕೆ

ಸಮಾಧಾನಕರ ವರದಿ 2/3/17
ಸಮಾಧಾನಕರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.

ದಿನಾಂಕ 06-03-2017

39) ಮಾನ್ಯರವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮನವಿ ಅತಿಶೀಘ್ರ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಲ್ಯ ಮೋಟರ್ ಬಾಲನಿಂಯಲ್ಲುತಿಂದು ಬ/ಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಸಿ ಮೋಟರ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಲೈಟ್‌ಗಳು ತೆಗೆದಿಟ್ಟ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾದ್ದು ಮೋಟರ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೆಗೆಂತು ಬೇರಾಗಿದೆ, Date -

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

7/3/2017

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-26

ದಿನಾಂಕ 6-3-17

40 ಅಕ್ಷಯ ನಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ೪೫ ಲೈಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲನ್ಸ್ ಮೋಟರ್ ಎಷ್ಟೆಂದರೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟ ಲೈಟ್ಸ್ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. 15 HP Kirloskar Motor ನೀರು ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ 2' 6 ಹೊಸ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 40 ನಿಮಿಷ 4.30 ಕ್ಕೆ ಬರೆದು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

Date 9-3-17.

10-3-17

41. ಮಾನ್ಯರ ಪತ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿವಾಸ ಜನರ ನೀರು ತರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಮೋಟರ್ ಕಾಂಗು ಪೆಂಡ್ರಿವಿಲ್ಲದೆ ಆಗಾಗಿದ್ದು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ನೀರು ತರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

10-3-17

42. ರಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನೀರು ತರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ 4 ಹೊಸ ಲೈಟ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದಿನಾಂಕ 11-3-17

43 ಶಾಶ್ವತಿಯವರ ಪತ್ರಿಚ್ಛೇದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಮೋಟಾರ ಸೈಂಬಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸೈಂಬಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ದಿನಾಂಕ 12-3-17.

44 ಶಾಶ್ವತಿಯವರ ಪತ್ರಿಚ್ಛೇದ ಪಂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಸಬ್ಮರ್ಸಿಬಲ್ ಮೋಟಾರ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಟಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ - 2 ದಿನಾಂಕ ಸೈಟ್ ಹಾಗೂ ಕಿರಿ ಅಳತೆ & A.S ಇ ದಿನಾಂಕ ಲೆಟರ್ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ದಿನಾಂಕ 12-3-17

45. ಧನಿಸಂದ್ರ ಓವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಿಯ ನಿಯೋಜನೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಮೋಟಾರ್ ರಿಪೇರಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿರುತ್ತಾರೆ, 15. HP ಮೋಟಾರ್.

ದಿನಾಂಕ 13-3-17.

46 ಶಾಶ್ವತಿಯವರ ಪತ್ರಿಚ್ಛೇದ ಮತ್ತು ಬಡಾವಣೆಯ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಮೋಟಾರ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಂಬಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಪೈಪ್ ರಿಪೇರಿಯಾಗಿದ್ದು ಸರಿಪಡಿಸಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಹಾಗು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, 15-3-17.

దినాంక - 16-3-17

47 ధనికుండు దళారీలను, కొనుగు భోగట్టా తెలిసిన మీదట ఇంటి యజమాని నుండి ఇల్లు అద్దెకు తీసుకొని ఇంటి యజమాని ఎలక్ట్రిక్ మీటరు తొలగించి వేరేలు వాడిన 6 యూనిట్ లకు రూ. 4.50 ల చొప్పున రూ. 27 లు బిల్లు అధికముగా వేసి వసూలు చేసుకొనెను. ఈ విధంగా పలువురి నుండి వసూలు చేసుకొనెను.

దినాంక 16-3-17

48 ధనికుండు ముఖ్యరక్షకి K.E.B. నారాయణాస్త్ర మునకు ముందరుని రోజు ఇంటింటికి నారు చుంబ వేయుచుండిన అన్ని ఇండ్లకు 3 యూనిట్ లు వినియోగించగా, అందరు నారు బండిలు 40 రూపాయలు చెల్లించి వినియోగించుకొనిరి.